

令和7年度 学校別危険箇所報告一覧及び対策案

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策機関	対策年度
大井 小学校	7.1	町道18号線 (相模金子駅トンネル付近)	登下校でトンネルを通る児童はいないが、手前の細い道路は通学路になっており、見通しが悪く、トンネルを行き来する車が多く危険である。	通学指導	学校	随時
	7.2	町道7号線 (福田商事リサイクルセンターの交差点)	県道をスピードを出して走る車が多く、事故が頻繁に発生している。特に朝夕の交通量が多い。歩行者も安全確認をしにくく、何年も前から危険箇所として挙げられているが、未だに改善されていない。信号を設置するなど安全対策を強く望む。	巻看板設置 (検討)	町(防災安全課)	随時
相和 小学校	7.3	町道4号線 (中屋敷地区前横断歩道及び相和小学校前横断歩道)	中屋敷地区から横断歩道を渡る時、多くの車がスピードを出して通行している。また、大井地区在住で、おおいゆめバス利用児童が登校時、相和小学校前横断歩道を渡る時も同様である。	1、通学指導 2、看板設置	1、学校 2、町(防災安全課)	随時
	7.4	町道523号線 (旧瀬戸商店前T字路～内田方北側交差点)	旧瀬戸商店から内田方北側交差点までの通学路が1年生だけの通学となっている。	1、通学指導 2、看板設置 (こども110番の家)	1、学校 2、町(防災安全課)	随時
上大井 小学校	7.5	町道12号線 (上大井小学校前道路上大井小学校入口交差点付近)	歩道の高さから1m程度下に休耕田があり、そこに転落する児童がいる。 また、近くには深い水路があり、柵がなく危険である。	通学指導	学校	随時
	7.6	上大井小学校南門から出たところにある農道	人通りが少なく、防犯灯もない。 利用する児童数が少なく、一人で登下校する児童が見られる。	通学指導	学校	随時