

令和元年度 学校別危険箇所報告一覧及び対策案

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策機関	対策年度
大井小学校	1.1	町道19号線 河原自治会館付近 四つ角交差点	・交通量が多く、過去に車同士の事故もあった。 現地は、点滅信号や横断歩道、ポールの設置等してあるが未だに危険と感じる。 グリーンベルト等の設置をし、より安全な対策をしていただけないか。	・看板の修繕、再設置	・防災安全室	令和2年度
	1.2	町道21号線 馬場地区スナックランラン 横の通り	・人通りが少なく児童に何かあった時に気づきにくい。 防犯関係箇所	・地域（子ども会、自治会等）での話合いの場を設け、防犯意識を高める。 ・防犯灯の設置 ・警察の見回りコースに加えてもらう。 ・学校も再度、指導を徹底する。	・防災安全室 ・学校	令和2年度 (防犯灯) 令和元年度 (こパトへの情報提供)
相和小学校	1.3	町道523号線 中屋敷十字路	・交差点の構造上、見通しが悪い。路面に一時停止の表示はあるが、停止しない車が多い。 ・多くの児童が通行し、登校班の待ち合わせ場所にもなっているため、安全を確保したい。 看板の設置等で注意喚起が出来ないか。	・待機時の指導 ・看板の修繕、再設置	・学校 ・防災安全室	令和2年度
	1.4	町道523号線 中屋敷十字路からそうわ会館までの通り	・民家あまりなく、人通りも少ない。児童に何かあった時に気づきにくい。 防犯関係箇所	・駐在所に依頼し、巡回ルートにいれてもらう。 ・保護者向けに安全対策講座を開催する。	・学校 ・防災安全室	令和元年度 (学校から依頼があればいつでも講座可)
上大井小学校	1.5	国道255号線 「上大井小入口」 (マクドナルド前) 交差点	・車道と歩道の高さにほとんど差がない所にあるため、信号を待つ子どもたちに車が飛び込む心配がある。 ポールを設置できないか。	・ポールの設置	・県西土木事務所	令和元年度
	1.6	町道7号線 香屏風前交差点	・グリーンベルトと車道が同一面で、子どもが信号を待つ際に、車との距離がとても近い。 ポール等を設置できないか。	・ラバーポールの設置 ・路側線の引き直し	・都市整備課	未定
	1.7	町道11号線 上大井5-1 (藤松宅) 付近から上大井8 (長田宅) 付近	・歩道が一部狭く、交通量も多いことから危険な状態である。 【対策案】 ・歩道の拡幅	・歩道の拡幅	・都市整備課	令和2年度
	1.8	町道13号線 西大井地区栄光愛児園西側 十字路交差点	・南北に通っている町道13号線は交通量が多く県道や国道の裏道にもなっており、スピード超過の車両が多くみられる。また、交差点南西角には生垣があるため見通しがきかず、歩行者の発見が遅れやすい。児童の通学路として安全に道路を横断できるようにするため、横断歩道を強調し、歩道部を物理的にも確保するラバーポールを設置してほしい。	・ラバーポールの設置	・都市整備課	未定
大井小学校	緊急点検	町道18号線 金手126番地付近から 金手1056番地付近	・道路と水路に分かれており、児童が下校中に水路に滑落した事案が発生した。 ・県道の抜け道にもなっており、スピードを出した車も多く危険である。 ・児童が安全に登下校できるよう対策をお願いしたい。	・水路の暗渠化による歩道設置または水路への転落防止策。(ガードレールにガードフェンスを設置。) ・登下校指導の徹底。	・都市整備課 ・学校	未定