

## 令和3年度 学校別危険箇所報告一覧及び対策案

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策機関	対策年度
大井小学校	3.1	町道15号線 御殿場線高架下付近 (馬場)	・グリーンベルトは設置されているが、車がすれ違う時などにグリーンベルトに車が侵入してしまう。 ポールなどを設置できないか。	・通学指導 ※今後、県等に確認しポール等が設置できないか確認する。	・学校	・随時
	3.2	町道15号線 大井中央 アパート アコルテ付近交 差点	・車両に対しての止まれ標示がなく、どちらが優先道路なのか、分かりづらい。過去に事故も起きている。 何かしらの標示などができないか。	・通学指導 ※今後、標示等の設置を検討する。	・学校	・随時
相和小学校	3.3	町道4号線 中屋敷横断歩道付近	・中屋敷664番地(香川様宅)の脇道を児童が通学することがあるが、その入り口までの歩道が危険である。以前にポールを設置して頂いているが、更に範囲を広げてほしい。	・ボランティア等による見守り活動	・学校	・随時
上大井小学校	3.4	県道栢山停車場曾我線 大橋(580番地、 石田たばこ店)付近	・交通量が多く、道幅が狭いため、人が曲がるときに車と接触しそうになる。グリーンベルトや道路標示などの設置ができないか。	1、グリーンベルトの設置 2、道路標示 3、通学指導	1、県西土木事務所 2、県西土木事務所 3、学校	1、令和4年度予定 2、令和4年度予定 3、随時
大井小学校	2.2	町道18号線 セブンイレブン前交差点 付近	・交差点をセブンイレブン側に曲がってくる車(特に右折車両)や、駐車場に出入りする車など、児童の通る道に交差して通行する車両が多く、危険である。 広い駐車場の北側全体から車両が出入りできる状態なので、駐車場を通りすぎるまで児童はずっと車の通行に注意する必要がある。	セブンイレブン北側の水路に蓋掛けをし、歩道の整備する。	・都市整備課	・令和4年度以降